Faktura

Fakturadatum	2025-06-19
Fakturanr	140668
OCR	14066880

Leveransadress
Jönköpingsvägen 16
Jönköping RIDDAREN 1
563 32 Gränna
Sverige

Wilhelmsson Jan
Släthult 7
57892 Aneby
Sverige

Kundnr 5832083

Betalningsvillkor	30 dagar
Förfallodatum	2025-07-19
Dröjsmålsränta	8%
Leveransdatum	2025-06-10

Artnr	Benämning	Lev ant	Enhet	À-pris	Summa
103	Antal objekt	4,00		0,00	0,00
202	Brandskyddskontroll	4,00		305,76	1 223,04
	7999299 (Braskassett, Wilhelmsson Jan, lgh 1201/Hall)	1,00	st	0,00	0,00
	8002832 (Kakelugn, Wilhelmsson Jan, lgh 1001/Matsal)	1,00	st	0,00	0,00
	8002833 (Kakelugn, Wilhelmsson Jan, lhg 1101/Vardagsrum)	1,00	st	0,00	0,00
	8002834 (Kakelugn, Wilhelmsson Jan, lgh 1201/Vardagsrum)	1,00	st	0,00	0,00
	Fakturan inkluderar inställelsetid /grundavgift och debitering per objekt enligt taxa.				

Vänligen observera nytt bankgironummer.
Önskar du ta emot din faktura via epost? Kontakta oss så hjälper vi till med detta.

Exkl. moms	Moms	Öresavr	Totalt	ATT BETALA
1 223,04	305,76	0,20	1 529,00	**SEK 1 529,00**

Moms 25% 305,76 (1 223,04)

IBAN SE79 9500 0099 6042 0427 1045 **BIC** NDEASESS

Adress
GÖSAB Sotning AB
Jons väg 19
43375 JONSERED
Sverige

Telefon
010-682 02 80

E-post
info@gosab.se

Webbadress
www.gosab.se

Bankgiro
364-7872

Organisationsnr
556175-4762

Momsreg. nr
SE556175476201

Godkänd för F-skatt

GÖSAB, på uppdrag av

JÖNKÖPINGS KOMMUN

BESLUT

Utskriftsdatum
2025-06-10

Diarienummer
AV1297748

Förrättningsdatum
2025-06-10

BESLUT OM AVSKRIVNING AV ÄRENDE

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Sändlista

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Fastighet(er)	Fastighetens adress
Jönköping RIDDAREN 1	Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Beslut

GÖSAB avskriver aktuellt ärende i tjänsteanteckning med dnr. TJ1297748.

Skäl för beslut

Vid genomförd brandskyddskontroll, enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har GÖSAB inte identifierat några brister som föranleder vidare hantering.

Ärendebeskrivning

GÖSAB har, 2025-06-10, genomfört brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor av anläggningar på fastigheten Jönköping RIDDAREN 1.

Notering

Överklagande av beslut

Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från beslutets delgivande. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men sänds till Räddningstjänsten Jönköping. I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

GÖSAB Sotning

Mikael Hernberg

Post- och besöksadress
GÖSAB
Meteorologvägen 2
555 93 Jönköping

Kontaktuppgifter
010 6820280
info@gosab.se
http://gosab.se

Organisationsnummer
556175-4762
Handläggarens E-post
mikael.h@gosab.se

Wilhelmsson Jan
Släthult 7
57892 Aneby

TJÄNSTEANTECKNING

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Denna tjänsteanteckning är en beskrivning av vad som har observerats på plats. Eventuella synpunkter på beskrivningen ska vara GÖSAB till handa.

Det har inte observerats några brister av allvarlig karaktär. Därför kommer inget föreläggande skrivas om att brister ska åtgärdas. Ärendet kommer avslutas.

GÖSAB Sotning
Brandskyddskontrollant
Mikael Hernberg

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet
Jönköping RIDDAREN 1

Fastighetsadress
Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Fastighetsägare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Nyttjare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Typ av fastighet:
Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Kakelugn	Fyrkantig vit	lgh 1001/Matsal, bottenvåning	
Frist för sotning	**Senast sotad**	**Frist för brandskyddskontroll**	**Senast kontrollerad**
156 Sotning vart tredje år	2025-04-28	6 Brandskyddskontroll vart sjätte år	2019-06-10

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Tegel	Glidgjuten

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☑ Okulär kontroll	☐ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☑ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☑ Fastighetsägare ☑ Brukare ☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.

Lagstöd

Med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brandskyddskontroll utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt, så att denna överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet, kan kontrollen utökas med andra metoder för provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

En tjänsteanteckning har upprättats i enlighet med 25 § förvaltningslag (2017:900). Där möjlighet ges att inkomma med synpunkter till GÖSAB på det som har dokumenterats i tjänsteanteckning. Syftet är att ge möjlighet till att rätta till eventuella felaktigheter i tjänsteanteckningen innan ett formellt beslut fattas om vad som eventuellt behöver åtgärds. Ange också i brevet eller mejlet tjänsteanteckningens diarienummer och adress till fastigheten.

Om det finns brister som behöver åtgärdas, skickar GÖSAB ut ett föreläggande där bristerna beskrivs samt tid då de behöver vara åtgärdade. Detta beslut kan överklagas. Om bristerna inte åtgärdas inom föreskriven tid kan ett nytt beslut komma att fattas om förbud eller vite.

Kommunen har, enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, rätt att föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Faktura för detta sänds separat av GÖSAB. GÖSAB genomför brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Jönköping.

Wilhelmsson Jan
Släthult 7
57892 Aneby

TJÄNSTEANTECKNING

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Denna tjänsteanteckning är en beskrivning av vad som har observerats på plats. Eventuella synpunkter på beskrivningen ska vara GÖSAB till handa.

Det har inte observerats några brister av allvarlig karaktär. Därför kommer inget föreläggande skrivas om att brister ska åtgärdas. Ärendet kommer avslutas.

GÖSAB Sotning
Brandskyddskontrollant
Mikael Hernberg

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet
Jönköping RIDDAREN 1

Fastighetsadress
Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Fastighetsägare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Nyttjare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Typ av fastighet:
Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Kakelugn	Fyrkantig vit	lhg 1101/Vardagsrum , våning 1	
Frist för sotning	**Senast sotad**	**Frist för brandskyddskontroll**	**Senast kontrollerad**
156 Sotning vart tredje år	2025-04-28	6 Brandskyddskontroll vart sjätte år	2019-06-10

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Tegel	

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☑ Okulär kontroll	☐ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☑ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☑ Fastighetsägare ☑ Brukare ☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.

Lagstöd

Med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brandskyddskontroll utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt, så att denna överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet, kan kontrollen utökas med andra metoder för provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

En tjänsteanteckning har upprättats i enlighet med 25 § förvaltningslag (2017:900). Där möjlighet ges att inkomma med synpunkter till GÖSAB på det som har dokumenterats i tjänsteanteckning. Syftet är att ge möjlighet till att rätta till eventuella felaktigheter i tjänsteanteckningen innan ett formellt beslut fattas om vad som eventuellt behöver åtgärds. Ange också i brevet eller mejlet tjänsteanteckningens diarienummer och adress till fastigheten.

Om det finns brister som behöver åtgärdas, skickar GÖSAB ut ett föreläggande där bristerna beskrivs samt tid då de behöver vara åtgärdade. Detta beslut kan överklagas. Om bristerna inte åtgärdas inom föreskriven tid kan ett nytt beslut komma att fattas om förbud eller vite.

Kommunen har, enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, rätt att föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Faktura för detta sänds separat av GÖSAB. GÖSAB genomför brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Jönköping.

Wilhelmsson Jan
Släthult 7
57892 Aneby

TJÄNSTEANTECKNING

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Denna tjänsteanteckning är en beskrivning av vad som har observerats på plats. Eventuella synpunkter på beskrivningen ska vara GÖSAB till handa.

Det har inte observerats några brister av allvarlig karaktär. Därför kommer inget föreläggande skrivas om att brister ska åtgärdas. Ärendet kommer avslutas.

GÖSAB Sotning
Brandskyddskontrollant
Mikael Hernberg

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet
Jönköping RIDDAREN 1

Fastighetsadress
Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Fastighetsägare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Nyttjare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Typ av fastighet:
Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Braskassett	Keddy	lgh 1201/Hall, våning 2	

Frist för sotning	Senast sotad	Frist för brandskyddskontroll	Senast kontrollerad
156 Sotning vart tredje år	2025-04-28	6 Brandskyddskontroll vart sjätte år	2019-06-10

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Tegel	Glidgjuten

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☑ Okulär kontroll	☐ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☑ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☑ Fastighetsägare ☑ Brukare ☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.

Lagstöd

Med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brandskyddskontroll utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt, så att denna överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet, kan kontrollen utökas med andra metoder för provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

En tjänsteanteckning har upprättats i enlighet med 25 § förvaltningslag (2017:900). Där möjlighet ges att inkomma med synpunkter till GÖSAB på det som har dokumenterats i tjänsteanteckning. Syftet är att ge möjlighet till att rätta till eventuella felaktigheter i tjänsteanteckningen innan ett formellt beslut fattas om vad som eventuellt behöver åtgärds. Ange också i brevet eller mejlet tjänsteanteckningens diarienummer och adress till fastigheten.

Om det finns brister som behöver åtgärdas, skickar GÖSAB ut ett föreläggande där bristerna beskrivs samt tid då de behöver vara åtgärdade. Detta beslut kan överklagas. Om bristerna inte åtgärdas inom föreskriven tid kan ett nytt beslut komma att fattas om förbud eller vite.

Kommunen har, enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, rätt att föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Faktura för detta sänds separat av GÖSAB. GÖSAB genomför brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Jönköping.

BESLUT OM AVSKRIVNING AV ÄRENDE

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Sändlista

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Fastighet(er)	Fastighetens adress
Jönköping RIDDAREN 1	Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Beslut

GÖSAB avskriver aktuellt ärende i tjänsteanteckning med dnr. TJ1297747.

Skäl för beslut

Vid genomförd brandskyddskontroll, enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har GÖSAB inte identifierat några brister som föranleder vidare hantering.

Ärendebeskrivning

GÖSAB har, 2025-06-10, genomfört brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor av anläggningar på fastigheten Jönköping RIDDAREN 1.

Notering

Överklagande av beslut

Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från beslutets delgivande. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men sänds till Räddningstjänsten Jönköping. I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

GÖSAB Sotning

Mikael Hernberg

Post- och besöksadress
GÖSAB
Meteorologvägen 2
555 93 Jönköping

Kontaktuppgifter
010 6820280
info@gosab.se
http://gosab.se

Organisationsnummer
556175-4762
Handläggarens E-post
mikael.h@gosab.se

Wilhelmsson Jan
Släthult 7
57892 Aneby

TJÄNSTEANTECKNING

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Denna tjänsteanteckning är en beskrivning av vad som har observerats på plats. Eventuella synpunkter på beskrivningen ska vara GÖSAB till handa.

Det har inte observerats några brister av allvarlig karaktär. Därför kommer inget föreläggande skrivas om att brister ska åtgärdas. Ärendet kommer avslutas.

GÖSAB Sotning
Brandskyddskontrollant
Mikael Hernberg

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet
Jönköping RIDDAREN 1

Fastighetsadress
Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Fastighetsägare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Nyttjare
☑ Wilhelmsson Jan

Adress
Släthult 7 57892 Aneby

Typ av fastighet:
Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ	Modell	Placering	Installationsdatum
Kakelugn	Rund vit	lgh 1201/Vardagsrum , våning 2	
Frist för sotning	**Senast sotad**	**Frist för brandskyddskontroll**	**Senast kontrollerad**
156 Sotning vart tredje år	2025-04-28	6 Brandskyddskontroll vart sjätte år	2019-06-10

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ	Fabrikat/Modell
Tegel	

Beskrivning av kontrollmetod(er)

☑ Okulär kontroll	☐ Täthetsprov	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning
☑ Kontroll med kamera	☐ Läckagemätning	☐ Annan metod:	

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

☑ Fastighetsägare ☑ Brukare ☐ Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Inget har noterats.

Lagstöd

Med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor har brandskyddskontroll utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar. Syftet med brandskyddskontrollen är att upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontroll har utförts av förbränningsanordning(ar), skorsten(ar), tak och anslutande byggnadsdelar med stöd av 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontroll innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt, så att denna överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet, kan kontrollen utökas med andra metoder för provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet: sotbildning och beläggningar, skador eller förändringar av det tekniska utförandet, temperaturförhållanden, tryckförhållanden och täthet samt drift och skötsel. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar.

En tjänsteanteckning har upprättats i enlighet med 25 § förvaltningslag (2017:900). Där möjlighet ges att inkomma med synpunkter till GÖSAB på det som har dokumenterats i tjänsteanteckning. Syftet är att ge möjlighet till att rätta till eventuella felaktigheter i tjänsteanteckningen innan ett formellt beslut fattas om vad som eventuellt behöver åtgärds. Ange också i brevet eller mejlet tjänsteanteckningens diarienummer och adress till fastigheten.

Om det finns brister som behöver åtgärdas, skickar GÖSAB ut ett föreläggande där bristerna beskrivs samt tid då de behöver vara åtgärdade. Detta beslut kan överklagas. Om bristerna inte åtgärdas inom föreskriven tid kan ett nytt beslut komma att fattas om förbud eller vite.

Kommunen har, enligt 3 kap. 6 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, rätt att föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Faktura för detta sänds separat av GÖSAB. GÖSAB genomför brandskyddskontroll på uppdrag av Räddningstjänsten Jönköping.

BESLUT OM AVSKRIVNING AV ÄRENDE

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Sändlista

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Fastighet(er)	Fastighetens adress
Jönköping RIDDAREN 1	Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Beslut

GÖSAB avskriver aktuellt ärende i tjänsteanteckning med dnr. TJ1297745.

Skäl för beslut

Vid genomförd brandskyddskontroll, enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har GÖSAB inte identifierat några brister som föranleder vidare hantering.

Ärendebeskrivning

GÖSAB har, 2025-06-10, genomfört brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor av anläggningar på fastigheten Jönköping RIDDAREN 1.

Notering

Överklagande av beslut

Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från beslutets delgivande. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men sänds till Räddningstjänsten Jönköping. I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

GÖSAB Sotning

Mikael Hernberg

Post- och besöksadress
GÖSAB
Meteorologvägen 2
555 93 Jönköping

Kontaktuppgifter
010 6820280
info@gosab.se
http://gosab.se

Organisationsnummer
556175-4762
Handläggarens E-post
mikael.h@gosab.se

GÖSAB, på uppdrag av

JÖNKÖPINGS KOMMUN

BESLUT

Utskriftsdatum
2025-06-10

Diarienummer
AV1297746

Förrättningsdatum
2025-06-10

BESLUT OM AVSKRIVNING AV ÄRENDE

Brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Sändlista

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Wilhelmsson Jan Släthult 7 57892 Aneby

Fastighet(er)	Fastighetens adress
Jönköping RIDDAREN 1	Jönköpingsvägen 16 563 32 Gränna

Beslut

GÖSAB avskriver aktuellt ärende i tjänsteanteckning med dnr. TJ1297746.

Skäl för beslut

Vid genomförd brandskyddskontroll, enligt 3 kap. 4 § och 5 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har GÖSAB inte identifierat några brister som föranleder vidare hantering.

Ärendebeskrivning

GÖSAB har, 2025-06-10, genomfört brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor av anläggningar på fastigheten Jönköping RIDDAREN 1.

Notering

Överklagande av beslut

Detta beslut kan skriftligen överklagas inom tre veckor från beslutets delgivande. Överklagande ställs till Länsstyrelsen men sänds till Räddningstjänsten Jönköping. I skrivelsen ska anges vilka beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

GÖSAB Sotning

Mikael Hernberg

Post- och besöksadress
GÖSAB
Meteorologvägen 2
555 93 Jönköping

Kontaktuppgifter
010 6820280
info@gosab.se
http://gosab.se

Organisationsnummer
556175-4762
Handläggarens E-post
mikael.h@gosab.se